

## Уход за кровлей из ондулина



Для увеличения срока службы кровельного покрытия рекомендуется ежегодно проверять состояние кровли, очищать её и водосточную систему от скопившегося мусора и устранять возникающие неполадки. Осмотр кровли и работы по уходу идеально проводить в середине или конце весны, при температуре воздуха от +5° до +30°С, без ветра.

**Для передвижения по кровле используйте лестницу или строительные мостики. Наступать на сами листы можно, но с осторожностью, чтобы не повредить:**

- используйте обувь с мягкой резиновой подошвой;
- наступайте в зоне обрешётки;
- не наступайте на сами гвозди, чтобы не погнуть их и не деформировать листы;
- наступая на листы ОНДУЛИН СМАРТ, ставьте ногу на гребни соседних волн, наступать между волнами запрещено (т.к. можно прорвать или продавить материал);
- наступая на листы ЧЕРЕПИЦЫ ОНДУЛИН и ОНДУВИЛЛА, ставьте ногу на площадку между волнами в месте расположения обрешётки;
- используйте лестницы, которые можно зацепить за конёк крыши;
- для перемещения по крыше с небольшим уклоном можно подкладывать доски поперёк листов кровли;
- на крутых и высоких крышах обязательно используйте страховки.

Места примыканий кровли к стене и трубе, а также ендовы внутренние изломы и все места, где часто образуются большие наледи и снежные скопления, рекомендуется осматривать два раза в год: весной и осенью. Все повреждения кровли, которые могут привести к протечкам, необходимо исправлять как можно быстрее, чтобы в дальнейшем не пришлось ремонтировать всю крышу. Особое внимание при осмотре уделите карнизу, коньку, ендовам, дымоходной трубе и вентиляционным выходам, внутренним изломам и местам примыканий кровли к стенам.

**Очистка кровли и водосточной системы:**

- крупный мусор (ветки и т.п.) необходимо убирать руками, стараясь не повредить кровельное покрытие;
- мелкий мусор (хвоя, листва, пыль, грязь и т.п.) можно смести щеткой с пластиковым ворсом или струей воды под давлением, направляя её от конька к карнизу;
- плесень или лишай можно удалить при помощи смеси в одну часть бытового отбеливателя (например «Белизна») к трем частям воды – потрите получившейся смесью пораженные участки при помощи щетки и, спустя 10 минут, хорошо промойте чистой водой.
- используйте защитные очки и резиновые перчатки при работе с бытовой химией. При попадании в глаза, тщательно промойте большим количеством воды.

Особое внимание уделяйте очистке зоне выхода воздуха из подкровельного пространства – это необходимо для обеспечения непрерывной вентиляции утеплителя и удаления влаги из кровельной конструкции.

Чистить кровлю из ондулина от снега нет необходимости – при правильном монтаже ондулин под снегом не разрушится и не деформируется, а благодаря шершавой поверхности не даст снегу неожиданно обрушиться вниз, угрожая людям и имуществу. Установка системы снегозадержания также возможна. В случае очистки крыши следует делать это таким образом, чтобы на кровле оставался защитный слой снега толщиной не менее 10см. При этом запрещено скалывать и разбивать наледи на кровле, чтобы не повредить крепёж и сами листы кровли.

**При обнаружении сквозных дыр или трещин в кровельном покрытии их можно заделать:**

- при помощи лент Ондуфлеш-Супер: отрежьте заплатку размером, превышающую поврежденный участок, очистите место под неё от пыли и грязи, дайте высохнуть и наклейте, плотно пригладив к поверхности кровельных листов;
- заплатками из частей листов подходящей формы: вырежьте подходящую по размеру заплатку и закрепите её гвоздями, место нахлёста заплатки загерметизируйте битумным или бутилкаучуковым герметиком (внимание! не используйте другие виды герметиков!);
- целым новым листом: чтобы аккуратно вытащить гвозди, закрепляющие лист, и не повредить соседние листы, под пятку гвоздодера необходимо положить прокладку (обрезок доски, фанеры и т.д.).

Окраска поверхности – да, листы Ондулин можно красить акриловыми красками на водной основе для наружных работ. Не допускается использовать краски на основе растворителей. Из-за волнистой поверхности площадь окрашивания (как и расход краски) будет больше – для расчёта необходимого количества краски умножьте площадь кровли на 1,3.

**Последовательность действий:**

- осмотрите и очистите кровлю, проведите необходимый ремонт; если кровля была вымыта, то дайте ей хорошо просохнуть;
- подготовьте кисть или швабру с укороченным ворсом или краскораспылитель;
- обязательно следуйте рекомендациям производителей краски по условиям окрашивания; общие рекомендации – выполняйте окрашивание при температуре воздуха от +10° до +30°С, без ветра и осадков;
- старый кровельный материал предварительно загрунтуйте сильно разведенной в воде краской;
- красьте в 2-3 тонких слоя – так покрытие будет служить дольше;
- красьте движениями вдоль волн, от конька к карнизу.